마에다 — MC305C · MC405C 무선조종

수록 자료 전체 11건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.

최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=maeda-remote

MC305C·MC405C 무선조종 오류

출처: MAEDA MC405C-3 Service Manual, Interactive Remote Control 2.5 / Troubleshooting

https://manualzz.com/doc/80485290/maeda-mc405c-3-service-manual

MC305C·MC305C-2·MC405C 계열 무선조종 수신기 표다. 원문 조치표에서 코드와 원인이 명확히 대응되는 E1~E5 및 d1~d6만 수록했다. 장비 본체 모니터 오류와 혼동하지 않는다.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · E1	내용: 송신기 내부 배선 단선·송신기 이상 영문 원문: Transmitter internal wiring / transmitter fault 조치: 송신기와 리모컨 케이블을 점검·수리하거나 송신기 어셈블리를 교환한다.
2 · E2	내용: 수신 신호·모멘트리미터 통신 이상 영문 원문: Signal reception / moment-limiter communication error 조치: 전원을 재투입하고 통신배선과 모멘트리미터 연결을 점검한다.
3 · E3	내용: 송신기측 중대 고장 영문 원문: Severe transmitter-side fault 조치: 리모컨 사용을 중지하고 송신기·수신기 형식 및 ID 일치 여부를 점검한다.
4 · E4	내용: CPU 이상 영문 원문: CPU fault 조치: 전원을 다시 넣어 확인하고 지속되면 송신기 또는 수신기 기판을 수리·교환한다.
5 · E5	내용: 시동 시 스위치·레버 위치 이상 영문 원문: Switch/lever position error at startup 조치: 조작레버를 중립으로 복귀하고 리셋한다. 지속되면 송신기를 점검한다.
6 · d1	내용: 텔레스코핑 조작선 단선 영문 원문: Telescopic control wire break 조치: 텔레스코핑 배선과 변환기를 점검·수리한다.
7 · d2	내용: 권상 조작선 단선 영문 원문: Hoisting control wire break 조치: 권상 배선과 변환기를 점검·수리한다.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
8 · d3	내용: 기복 조작선 단선 영문 원문: Derricking control wire break 조치: 기복 배선과 변환기를 점검·수리한다.
9 · d4	내용: 선회 조작선 단선 영문 원문: Slewing control wire break 조치: 선회 배선과 변환기를 점검·수리한다.
10 · d5	내용: 액셀 조작선 단선 영문 원문: Accelerator control wire break 조치: 액셀 배선과 변환기를 점검·수리한다.
11 · d6	내용: 밸브 중립 위치·메모리 이상 영문 원문: Valve neutral position / memory fault 조치: 밸브 중립값을 다시 설정하고 수신기 기판·솔레노이드 배선을 점검한다.