그로브 — CCS ③ 장치코드 (셋째 토막)

수록 자료 전체 34건 · 자료집 생성일 2026-11-01

아래에 명시된 출처에 수록된 자료를 빠짐없이 담았습니다. 해당 장비의 모든 연식·옵션·계통을 망라한 제조사 전체 정비 매뉴얼은 아닙니다. 기종·제어장치·엔진 명판을 대조하십시오.

참고자료입니다. 실제 정비는 해당 장비의 정품 매뉴얼과 제조사 서비스망을 따르십시오. 원문 저작권은 각 제조사에 있습니다.

최신 자료: https://cranecoop.kr/errors-print.html?book=grove-ccs-device

CCS ③ 장치코드 (셋째 토막)

출처: Manitowoc Grove RT530E-2 서비스 매뉴얼, Appendix A: CCS Fault Codes (Control # 556-00)

CCS 코드는 네 토막이 점으로 이어진다 — 부품.상태.장치.색인. 예: 7111.2.0.129 = RCL 디스플레이 / 케이블 단선 / SCM0 / CAN버스 1, 즉 RCL 디스플레이에서 SCM0으로 가는 CAN 케이블이 끊겼다는 뜻이다. 표 하나만 보지 말고 네 표를 각각 찾아 조합해서 읽어야 한다. 이 표는 셋째 토막 — 어느 모듈이 신고했는지. 원문 표가 PDF 텍스트 추출에서 한 행씩 밀려 나와(마지막 행 값이 비는 것이 그 증거), 매뉴얼 자체의 예시 7111.2.0.129(SCM0=0)와 모듈 이름이 번호를 담는 규칙(CCM10=10, IOS20=20, IOL30=30)으로 교차 확인한 값을 실었다.

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
1 · 0	내용: SCM0
2 · 1	내용: SCM1
3 · 2	내용: SCM2
4 · 3	내용: SCM3
5 · 10	내용: CCM10
6 · 11	내용: CCM11
7 · 12	내용: CCM12
8 · 13	내용: CCM13
9 · 20	내용: IOS20
10 · 21	내용: IOS21
11 · 22	내용: IOS22
12 · 23	내용: IOS23
13 · 24	내용: IOS24
14 · 25	내용: IOS25
15 · 26	내용: IOS26
16 · 27	내용: IOS27

번호 · 코드	내용 · 원인 · 조치 · 원문
17 · 30	내용: IOL30
18 · 31	내용: IOL31
19 · 32	내용: IOL32
20 · 33	내용: IOL33
21 · 34	내용: IOL34
22 · 35	내용: IOL35
23 · 36	내용: IOL36
24 · 37	내용: IOL37
25 · 38	내용: IOL38
26 · 39	내용: IOL39
27 · 40	내용: IOL40
28 · 41	내용: IOL41
29 · 42	내용: IOL42
30 · 43	내용: IOL43
31 · 44	내용: IOL44
32 · 45	내용: IOL45
33 · 50	내용: 조이스틱 좌 영문 원문: Joystick Left
34 · 51	내용: 조이스틱 우 영문 원문: Joystick Right